

Jarmila Trpčevská

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie



## ZINOK, JEHO APLIKÁCIA, VÝROBA A RECYKLÁCIA

Jarmila Trpčevská

2018

ISBN: 978-80-553-2997-0

© 2018, Jarmila Trpčevská

**Druh publikácie:** monografia

**Autorka:** doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

**Recenzenti:**

prof. Ing. Marián Buršák, CSc.

prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc.

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

**Rok:** 2018

**Vydavateľ:** Technická univerzita v Košiciach

**Vydanie:** prvé

**Náklad:** 100 ks

**Rozsah:** 117 strán

Za odbornú, obsahovú a jazykovú úpravu textov zodpovedá autorka.

**ISBN: 978-80-553-2997-0**

*Autorka d'akuje grantovej agentúre VEGA, ktorá finančne podporila  
vydanie tejto publikácie (projekt VEGA MŠ SR 1/0442/17).*



# Obsah

|  |    |
|--|----|
| Zoznam obrázkov.....   | 9  |
| Zoznam tabuľiek.....   | 12 |
| Úvod.....  | 13 |
| 1    História zinku .....  | 14 |
| 2    Vlastnosti zinku.....   | 15 |
| 3    Použitie zinku.....   | 17 |
| 3.1    Použitie zinku v povrchovej úprave .....                    | 17 |
| 3.1.1    Žiarové zinkovanie (ŽZ) .....                             | 18 |
| 3.1.2    Elektrolytické (galvanické) zinkovanie.....               | 21 |
| 3.1.3    Žiarové (termické) nástreky .....                         | 23 |
| 3.1.4    Sherardizácia .....                                       | 24 |
| 3.1.5    Mechanické zinkovanie.....                                | 25 |
| 3.1.6    Neelektrolyticky nanášané mikrolamelové povlaky zinku.... | 25 |
| 3.1.7    Náterové hmoty s vysokým obsahom zinku.....               | 26 |
| 3.2    Zliatiny zinku .....  | 27 |
| 3.2.1    Zlievarenské zliatiny zinku .....                         | 28 |
| 3.2.2    Zliatiny Zamak .....                                      | 29 |
| 3.2.3    Ostatné typy zliatin zinku.....                           | 32 |
| 3.2.4    Tavenie a príprava zinkových zliatin .....                | 33 |
| 3.2.5    Odlievanie zinkových zliatin.....                         | 34 |
| 3.3    Mosadze a bronzy.....                                       | 36 |
| 4    Zlúčeniny zinku.....  | 39 |
| 5    Výroba primárneho zinku.....                                  | 41 |
| 5.1    Minerály zinku .....  | 41 |
| 5.2    Tažba zinkových rúd .....                                   | 42 |
| 5.3    Stručný prehľad výroby zinku v minulosti.....               | 44 |
| 5.4    Výroba primárneho zinku v súčasnosti .....                  | 48 |
| 5.4.1    Pyrometalurgický spôsob výroby zinku .....                | 48 |
| 5.4.2    Hydrometalurgický spôsob výroby zinku .....               | 57 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 6     | Recyklácia zinku .....                                  | 73  |
| 6.1   | Zdroje sekundárneho zinku .....                         | 75  |
| 6.2   | Mosadzný šrot .....                                     | 76  |
| 6.3   | Odpady z procesu galvanizácie .....                     | 76  |
| 6.3.1 | Tvorba spodného steru v procese kusového ŽZ .....       | 79  |
| 6.3.2 | Tvorba zinkového popola pri kusovom ŽZ .....            | 82  |
| 6.3.3 | Tvorba salmiakového steru .....                         | 84  |
| 6.3.4 | Tvorba sterov pri kontinuálnom ŽZ .....                 | 85  |
| 6.4   | Spracovanie sterov pochádzajúcich z procesov ŽZ .....   | 88  |
| 6.4.1 | Spracovanie spodného steru (tvrdého zinku) na ZnO ..... | 88  |
| 6.4.2 | Rafinácia tvrdého zinku .....                           | 92  |
| 6.4.3 | Spracovanie zinkového popola .....                      | 96  |
| 6.4.4 | Spracovanie galvanizačných odpadov priamo v zinkovniach | 98  |
| 6.4.5 | Spracovanie salmiakových sterov .....                   | 98  |
| 6.5   | Odpady z tlakového liatia zinku .....                   | 100 |
| 6.6   | Zmiešaný zinkový odpad .....                            | 100 |
| 6.7   | Tvorba úletov v EOP (elektrickej oblúkovej peci) .....  | 102 |
| 6.8   | Pyrometalurgické procesy recyklácie EOP úletov .....    | 103 |
| 6.8.1 | Waelz kiln proces .....                                 | 103 |
| 6.8.2 | Proces s využitím pece s otočnou nistejou .....         | 104 |
| 6.8.3 | Primus proces .....                                     | 105 |
| 6.8.4 | OXYCUP proces .....                                     | 106 |
| 6.9   | Hydrometalurgické procesy recyklácie EOP úletov .....   | 108 |
| 6.9.1 | Modifikovaný Zincex proces (MZP) .....                  | 108 |
|       | Záver .....   | 109 |
|       | Zoznam použitej literatúry .....                        | 110 |

## Zoznam obrázkov

|   |    |
|---|----|
| Obr. 1 Oblasti použitia zinku .....   | 17 |
| Obr. 2 Ukážka kusového žiarového zinkovania .....   | 20 |
| Obr. 3 Časť linky kontinuálneho ŽZ a pozinkovaný plech [10] .....   | 21 |
| Obr. 4 Prevádzka elektrolytického zinkovania [12].....  | 22 |
| Obr. 5 Príklad modrého chromátu [13].....   | 22 |
| Obr. 6 Príklad žltého chromátu [13].....  | 22 |
| Obr. 7 Schéma striekania elektrickým oblúkom .....  | 24 |
| Obr. 8 Ukážka žiarového striekania .....  | 24 |
| Obr. 9 Materiál určený na proces mechanického zinkovania [16] .....                                       | 25 |
| Obr. 10 Bubon na omieľanie [17] .....   | 25 |
| Obr. 11 Binárny diagram Al-Zn [22] .....  | 29 |
| Obr. 12 Schéma vysokotlakového liatia kovu s teplou komorou [24] .....                                    | 35 |
| Obr. 13 Ukážka technológie odstredivého odlievania [25].....  | 35 |
| Obr. 14 Binárny diagram Cu-Zn [29].....   | 37 |
| Obr. 15 Tendencia výroby zinku vo svete [30] .....  | 41 |
| Obr. 16 Minerály sfaleritu .....  | 42 |
| Obr. 17 Výroba zinku v jednotlivých krajinách v rokoch 2010-2016 [31]...                                  | 43 |
| Obr. 18 Horizontálna retorta na výrobu zinku [32].....  | 45 |
| Obr. 19 Vertikálna retorta pre kontinuálnu výrobu (New Jersey) [32] .....                                 | 46 |
| Obr. 20 Štádia životného cyklu pri pyrometalurgickom postupe [33] .....                                   | 47 |
| Obr. 21 Oblasti výskytu jednotlivých fáz v systéme Zn-S-O pri 1000 K [34]                                 |    |
| .....   | 49 |
| Obr. 22 Reakcia ZnO-CO (10) je obmedzene rovnovážna ( $\Delta G^{\circ}_{1273K} = 46,3$ kJ/mol) [34]..... | 49 |
| Obr. 23 Všeobecná schéma postupu výroby primárneho Zn pri procese ISP [34] .....                          | 50 |
| Obr. 24 Schéma procesu ISP [34] .....   | 53 |
| Obr. 25 Postup procesu destilácie Zn-Cd [35] .....  | 55 |

|   |     |
|---|-----|
| Obr. 26 Čistenie plynu po pražení: suché čistenie (cyklóny sú voliteľné) [35]                 | 59  |
| Obr. 27 Zjednodušená schéma lúhovacieho procesu pri výrobe Zn [35].....                       | 61  |
| Obr. 28 Schéma rafinačného procesu na báze As [35].....                                       | 65  |
| Obr. 29 Vrchol ternárneho diagramu Zn-Fe-Al bohatého na zinok pri teplote<br>465 °C [51]..... | 78  |
| Obr. 30 Zariadenia na odstránenie spodného steru pri kusovom ŽZ [60]....                      | 80  |
| Obr. 31 Tvrď zinok .....  | 81  |
| Obr. 32 Mikroštruktúra tvrdého zinku .....  | 81  |
| Obr. 33 Odstraňovanie zinkového popola a jeho vzhľad .....                                    | 84  |
| Obr. 34 Zinkový popol na konci vane a po odstránení v kontajneri .....                        | 84  |
| Obr. 35 Odstraňovanie salmiakového steru .....  | 85  |
| Obr. 36 Vzhľad salmiakového steru.....  | 85  |
| Obr. 37 Vznik sterov v procese kontinuálneho ŽZ [75].....                                     | 86  |
| Obr. 38 Produkt nepriameho procesu výroby ZnO .....   | 89  |
| Obr. 39 Technológia výroby ZnO [78] .....   | 91  |
| Obr. 40 Odparovacia pec [78].....   | 91  |
| Obr. 41 Stuhnutá vzorka po rafinácii .....  | 94  |
| Obr. 42 Miesta odberu vzoriek.....  | 94  |
| Obr. 43 Mikroštruktúra vzroky po rafinácii, sledovanie priebehu rafinácie .                   | 95  |
| Obr. 44 Technologická schéma spracovania zinkového popola firmou<br>REZINAL.....              | 97  |
| Obr. 45 Usporiadanie MZR systému [82] .....   | 98  |
| Obr. 46 Odlievanie vytaveného zinku po spracovaní [82] .....                                  | 98  |
| Obr. 47 Morfológia ZnO častíc .....   | 100 |
| Obr. 48 Proces destilácie zinku [83] .....  | 101 |
| Obr. 49 Rotačná pec „Waelz kiln“ [85] .....   | 104 |
| Obr. 50 Proces recyklácie EOP úletov s využitím pece s otočnou nistejou<br>[88] .....         | 105 |

|  |     |
|--|-----|
| Obr. 51 Schéma procesu recyklácie EOP úletov procesom PRIMUS [88]. | 106 |
| Obr. 52 Schéma procesu OXYCUP [88].....                            | 107 |
| Obr. 53 Koncepčná schéma procesu MZP .....                         | 108 |

## **Zoznam tabuľiek**

|  |    |
|--|----|
| Tab. 1 Špecifické vlastnosti zinku.....                                  | 15 |
| Tab. 2 Názov a označenie najpoužívanejších Zn zliatin .....              | 30 |
| Tab. 3 Podiel výroby zinku jednotlivými spôsobmi v percentách .....      | 46 |
| Tab. 4 Miesta prevádzkovania ISP procesu v minulosti a v súčasnosti [36] | 56 |
| Tab. 5 Hlavné činidlá a ich spotreba v Modifikovanom Zincex™ Procese..   | 66 |
| Tab. 6 Ukazovatele miery recyklácie zinku [49] .....                     | 74 |
| Tab. 7 Zdroje a druhy sekundárneho zinku [49] .....                      | 75 |
| Tab. 8 Podiel jednotlivých zdrojov na recyklácii zinku [50] .....        | 76 |
| Tab. 9 Prehľad spôsobov žiarového zinkovania a vznikajúcich odpadov....  | 77 |

## Úvod

Zinok sa javí ako menej pôsobivý kov v porovnaní s ostatnými bežne známymi kovmi. Nie je taký vzhládný ako zlato alebo med', nedosahuje pevnosť ocelí či nízku mernú hmotnosť hliníka. Veľmi vhodne ho však možno kombinovať s inými kovmi. Zinok s med'ou vytvára mosadz, ktorá sa podobá zlatu, poskytuje vysokú ochranu oceli pred koróziou, s hliníkom vytvára zliatiny, ktoré sa používajú pri výrobe namáhaných dielov.

Zinok je jedinečný medzi bežnými kovmi aj tým, že jeho plyny sú veľmi reaktívne pri teplote, pri ktorej sa redukuje z oxidickej formy. Plyny zinku sa musia pri výrobe tekutého kovu kondenzovať bez prítomnosti vzduchu. Iné bežné kovy ako sú med', železo, olovo a cín sa získavajú pri teplotách, pri ktorých sú v tekutej forme. Tieto technické ľažkosti spôsobili posun jeho výroby o dve tisícročia neskôr.

Zinok sa najčastejšie vyskytuje spolu s olovom a vždy s minoritným kovom kadmiom. Kadmium a olovo patria medzi toxické kovy, ich výskyt sa prísne kontroluje.

Zinok na druhej strane je esenciálnym prvkom pre väčšinu živých organizmov. Zohráva dôležitú úlohu pri fungovaní ľudského organizmu, pomáha stimulovať aktivitu mnohých enzýmov. Telo dospelého človeka obsahuje približne 2 až 3 g zinku. Najviac zinku sa v organizme vyskytuje v pečeni, svaloch, kostiach, koži, nechtoch a vlasoch. Toxický je v nadbytku.

Zinok je 25. najrozšírenejší prvak, jeho obsah v zemskej kôre je v priemere 65-70 g/tonu. Je súčasťou hornín a pôdy, ale aj vzduchu, vody a biosfery - rastlín, zvierat a ľudí. V prírode sa zinok neustále transportuje procesom, ktorý sa nazýva prirodzený kolobeh. Dážď, sneh, ľad, slnko a vietor spôsobujú eróziu pôdy a hornín obsahujúcich zinok. Vietor a vody prenášajú nepatrné množstvo zinku do jazier, riek a morí, kde sa zhromažďuje ako sediment a transportuje ďalej. Množstvo zinku v prírodnom prostredí sa rôzni od miesta k miestu a od obdobia k obdobiu. Jeho obsah v pôde je od 10 do 300 g/tonu (v sušine). V rieках sa obsah zinku pohybuje od menej než 10 až po viac ako 200 µg/l. Padajúce lístie na jeseň je príčinou dočasného zvýšenia hladiny zinku v pôde a vo vode. V atmosféri je prítomný v oxidickej forme ako aerosól.

Hoci má zinok nepopierateľne priaznivé účinky na ľudské zdravie a ekosystémy, treba sa vyvarovať jeho vysokých koncentrácií v životnom prostredí.